

ANDIS Recon LMC – Český návod k použití



Tento návod je českým shrnutím oficiálních „Use & Care Instructions“ pro strojek ANDIS Recon LMC.

Obsah balení

- Stříhací strojek ANDIS Recon LMC
- Nabíjecí stojánek
- USB-C kabel a napájecí adaptér
- Nástavce
- Olej na stříhací hlavici
- Čisticí kartáček

Nabíjení

- Před prvním použitím strojek plně nabijte.
- Strojek lze nabíjet ve stojánek nebo přímo přes USB-C konektor.
- Během nabíjení svítí indikace nabíjení.
- Po plném nabití je provozní doba až několik hodin dle zatížení.

Použití strojku

- Zapněte strojek hlavním vypínačem.
- Zvolte požadovaný nástavec nebo pracujte bez nástavce.
- Stříhejte plynulými tahy proti směru růstu vlasů.
- Po použití strojek vždy vypněte.

Údržba stříhací hlavy

- Po každém použití odstraňte vlasy kartáčkem.
- Na stříhací hlavici pravidelně aplikujte několik kapek oleje.
- Přebytečný olej otřete suchým hadříkem.
- Pravidelné olejování prodlužuje životnost hlavy.

Čištění

- Strojek neponořujte do vody.
- K čištění nepoužívejte agresivní chemické prostředky.
- Před čištěním vždy odpojte nabíjení.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze originální nabíječku a příslušenství.
- Nepoužívejte poškozený kabel nebo adaptér.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se hlavice nadměrně zahřívá, nechte strojek vychladnout.

Technické informace

- Model: ANDIS Recon LMC
- Napájení: akumulátor / síť
- Nabíjení: USB-C
- Typ baterie: Li-Ion
- Profesionální stříhací hlavice Phaze

Zdroj: Oficiální ANDIS Use & Care Instructions pro model Recon LMC.

ANDIS Recon LMC – Slovenský návod na použitie



Tento návod je slovenským zhrnutím oficiálnych „Use & Care Instructions“ pre strojček ANDIS Recon LMC.

Obsah balenia

- Stříhací strojček ANDIS Recon LMC
- Nabíjací stojan
- USB-C kábel a napájací adaptér

- Nástavce
- Olej na strihaciu hlavicu
- Čistiaca kefka

Nabíjanie

- Pred prvým použitím strojček plne nabite.
- Strojček je možné nabíjať v stojane alebo priamo cez USB-C konektor.
- Počas nabíjania svieti indikácia nabíjania.
- Po plnom nabití je prevádzková doba až niekoľko hodín podľa zaťaženia.

Použitie strojčka

- Zapnite strojček hlavným vypínačom.
- Zvoľte požadovaný nástavec alebo pracujte bez nástavca.
- Strihajte plynulými ťahmi proti smeru rastu vlasov.
- Po použití strojček vždy vypnite.

Údržba strihacej hlavice

- Po každom použití odstráňte vlasy kefkou.
- Na strihaciu hlavicu pravidelne aplikujte niekoľko kvapiek oleja.
- Prebytočný olej utrite suchou handričkou.
- Pravidelné olejovanie predlžuje životnosť hlavice.

Čistenie

- Strojček neponárajte do vody.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.
- Pred čistením vždy odpojte nabíjanie.

Bezpečnostné pokyny

- Používajte iba originálnu nabíjačku a príslušenstvo.
- Nepoužívajte poškodený kábel alebo adaptér.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ sa hlavica nadmerne zahrieva, nechajte strojček vychladnúť.

Technické informácie

- Model: ANDIS Recon LMC
- Napájanie: akumulátor / sieť
- Nabíjanie: USB-C
- Typ batérie: Li-Ion
- Profesionálna strihacia hlavica Phaze

Zdroj: Oficiálne ANDIS Use & Care Instructions pre model Recon LMC.